

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН ШУПАШКАР ХУЛА
 АДМИНИСТРАЦИЙЕН ВЕРЕНТУ
 УПРАВЛЕНИЙЕ
 ШУПАШКАР ХУЛА МУНИЦИПАЛИТЕТАН
 ШКУЛ УМЕНКИ ВЕРЕНУ УЧРЕЖДЕНИЙЕ
 89-МЭШ АЧА САЧЕ «ЛАДУШКИ»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
 ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД № 89 «ЛАДУШКИ»
 ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
 ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Чувашская Республика,
 г. Чебоксары, ул. Николаева, 47 А
 тел. (8352) 63-02-02

В. А. А. А.
 № 908

Приволжское управление Федеральной
 службы по экологическому,
 технологическому и атомному надзору

заведующего МБДОУ «Детский сад № 89»
 г. Чебоксары
Красновой И.В.

Адрес: г. Чебоксары, ул. Николаева, 47 «А»
 Телефон: (8352) 63-02-02, 28-33-53.

Согласно акту проверки от 09.07.2015 г. № 43-14-190-193-275, составленного по результатам плановой проверки, проведенной в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №89» города Чебоксары Чувашской Республики; ИНН 2127309629. Юридический адрес: 428022, Чувашия Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 47А. Проведенной государственными инспекторами Чувашского территориального отдела в лице Здорновым Евгением Анатольевичем и Бариновым Виктором Александровичем, согласно распоряжению № 1611 от 19.05.2015 года Приволжского управления Ростехнадзора в присутствии зам. по АХЧ МБДОУ «Детский сад №89» г. Чебоксары Шалаевой Н.В., техника-электрика Ковалевского М.А.

Согласно предписанию № 43-14-190-193-275 от 09.07.2015 года проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения	Примечание
1.	На двери помещения электрощитовой МБДОУ «Детский сад №89» не выполнена надпись о назначения помещения. ПТЭЭП 2.2.20.	Выполнить в срок до 09.09.2015г.	выполнено 10.07.2015
2.	Кабельные линии в помещении электрощитовой МБДОУ «Детский сад №89» не имеют бирок с указанием марки, напряжения, сечения, №№ или наименование линии. ТЭЭП 2.4.5; ПУЭ 2.3.23.	Выполнить в срок до 09.09.2015г.	выполнено 13.07.2015
3.	Не установлено защитное стекло на крышке щита учета около электросчетчиков в электрощитовой МБДОУ «Детский сад №89». ПУЭ гл.1.5.	Выполнить в срок до 09.09.2015г.	выполнено 14.07.2015
4.	Электроустановки МБДОУ «Детский сад №89» не укомплектованы	Выполнить в срок до 09.09.2015г.	выполнено 10.07.2015

Приволжское управление
 Федеральной службы по экологическому,
 технологическому и атомному надзору
 (Приволжское управление Ростехнадзора)
 № 08 200 15 2

	испытанными защитными средствами, средствами оказания первой медицинской помощи . ПТЭЭП п.1.2.2; ПУЭ п.1.1.36.		
5.	Отсутствуют журналы записи результатов проверок, калибровок, и ремонтов приборов учета ПТЭТЭ 2.9.11.	Выполнить в срок до 09.09.2015г.	выполнено 15.07.2015
6.	Не утверждена и не пересмотрена принципиальная схема теплового узла. ПУТЭ и ТН п.7.1	Выполнить в срок до 09.09.2015г.	выполнено 10.07.2015
7.	Не ведется контроль за параметрами теплоносителя (давление, температура, расход) с записью в оперативном журнале. ПТЭТЭ 9.3.22	Выполнить в срок до 09.09.2015г.	выполнено 15.07.2015

Заведующий МБДОУ № 89



Краснова И.В.